


Caso 04. Maraña de pasillos abandonados en la costa de isla tránsito.

Las siguientes imágenes corresponden a pasillos abandonados de manera intencional en las costas de la gran isla tránsito, posee cables que la aseguran a tierra quizás con la intencional de crear un muelle, sin embargo gran parte de la estructura se ha amontonado perdiendo flotadores y terminando en el fondo marino. En una visita por la costa es posible encontrar mas de estas estructuras metálicas abandonadas y en algunos casos oxidadas.




La ubicación de estos pasillos según el sistema de referencia GCS WGS 1984 usado por la subsecretaría de pesca (flecha amarilla en la imagen de arriba): Lat 44°50'5039" S Long 73°39'41,12" W. Los centros más inmediatamente cercanos a este punto corresponden a las empresas Aquachile y procesadora Calbuco SPA.




Aquí se logra apreciar el completo abandono de las estructuras que han terminado amontonadas en la costa, sin ningún sentido lógico de uso, e incluso algunas descansan de revés sobre la costa.



Bajo la nombrada estructura es posible apreciar una línea completa de pasillos con sus flotadores en el lecho marino.



Otras perspectivas.



Presencia de pasillos al otro lado de la costa.